Aufgabenstellung:

Der vorhandene Regenwasserkanal
war laut Kanalinspektion in einem schlechten Zustand.
Es wurde eine Erneuerung des Kanals erforderlich.
Kanaltiefe: 4,00-5,00 m;
Durchmesser DN1000
Verbau: Trägerbohlwand
gespanntes Grundwasser
Baugrund: Geschiebelehm und Sandboden

PROJEKTRAHMEN

Auftraggeber

Abwasserbetrieb Pinneberg

Finanzierung

Abwasserbetrieb Pinneberg

Bearbeitungszeit 2004 bis 2006

Investitionsvolumen 0,80 Mio €

LEISTUNGSBEREICH	Planungsbereich	Grundlagen	Vorplanung	Entwurf	Genehmigung	Ausführung	Ausschreibung	Vergabe	Überwachung	Objektbetreuung
Ingenieurbauwerke § 55 HOAI		*	*	*	*	*	*	*	*	*
Straßenbau § 55 HOAI		*	*	*	*	*	*	*	*	*